

生態保育自主檢查表

工程執行機關	南投縣政府		施工廠商	新科營造股份有限公司			
工程名稱	南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程		檢查日期	114.3.11			
施工期間	民國 112 年 01 月 05 日 至 114 年 02 月 27 日						
編號	項目	檢查標準	檢查結果				
			檢查情形	檢查結果			
1	生態檢核執行	每月確實執行生態自主檢查 1 次	114.3.11	☒ 是 ☐ 否			
2	降低環境干擾	施工時間於早上 8 時候至下午 17 時前施工為宜，降低對生態環境之干擾。	AM 8:00 ~ PM 12:00	☒ 是 ☐ 否			
3	生態保護-樹木	樹木適時灑水、撫育，工程師定期巡視樹木情況，樹木醫生定期至工區樹木健檢。	每日灑水車巡視	☒ 是 ☐ 否			
4	生態保護-野生動物	工區內禁止施工人員從事盜獵、盜伐之行為，若有發現野生動物應盡速通知保育團體。	無發現相關不法行為	☒ 是 ☐ 否			
5	空氣污染防制-抑塵措施	以灑水車或相關設備，於工區周邊植栽定期灑水，降低揚塵影響周邊植物生長。	每日灑水車灑水	☒ 是 ☐ 否			
6	噪音污染防制-營建機具	汰換老舊產生高噪音之車輛、機械、設備，並且定期保養相關機具	無相關營建機械	☒ 是 ☐ 否			
7	水污染防制-油污	補充油品時，下方墊布或報紙，避免流入土內污染地下水體	集中桶裝油	☒ 是 ☐ 否			
8	廢棄物防制-生活垃圾	勿隨意丟棄垃圾，食用後之廚餘、器皿應妥善處理，垃圾使用加蓋子母車，避免野生動物誤食。	設置子母車及垃圾桶	☒ 是 ☐ 否			
9	迴避生態敏感區域	1.避開生態保護對象或生態敏感區域之開挖及干擾。 2.東側樹林無破壞、無干擾保育物種棲地。	無開挖行為	☒ 是 ☐ 否			
10	縮小開挖區域	開挖範圍、土方暫置區及施工便道等可控制項目最小化，減少臨時設施，降低環境影響。	無開挖行為	☒ 是 ☐ 否			
11	減輕	1.樹木適期移植，減輕樹木之傷害。 2.禁止使用農藥、除草劑、老鼠藥等環境用藥，以避免造成生態保護對象(保育動物)之食用而死亡。	無發現使用相關農藥	☒ 是 ☐ 否			
12	補償	1.如有棲地物種情報，逐一提出對應之補償重要生態損失之措施。 2.流浪犬貓控制辦法及相對措施(誘捕籠、禁止餵食告示牌)。	設置禁止餵食告示牌等	☒ 是 ☐ 否			
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報					
異常狀況處理							
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計、 ☐ 構造物開挖面過大、 ☐ 生態保護對象異常、 ☐ 動物暴斃、 ☐ 常流水斷流、 ☐ 水質濁度異常、 ☐ 民眾陳抗、 ☐ 其他__						
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日				
異常狀況說明		解決對策					
備註： 1.本表由設計單位訂定檢查項目及標準後，併同預算書圖送工程執行機關審查，開工前由監造單位確認後，交由施工廠商併同施工計畫書提交。施工期間，由施工廠商隨施工項目進場及變動情形填寫，併同施工日誌提交監造單位及工程執行機關。							

- 2.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報監造單位與工程執行機關。
- 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

工地負責人簽名：

李柏蒼

提交日期：

104.3.11

生態團隊(單位/姓名)：